



**NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII**  
Stefana kardynała Wyszyńskiego  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42  
04-628 Warszawa (Anin)  
[www.ikard.pl](http://www.ikard.pl)

**Zygmunt Mroziński**  
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Administracyjnych

tel.: +48 22 343 41 92  
fax: +48 22 343 45 03  
e-mail: [administracja@ikard.pl](mailto:administracja@ikard.pl)

Kierownik Działu Technicznego  
Andrzej Grygiel  
tel.22 3434330  
kom.694413729  
mail.[agrygiel@ikard.pl](mailto:agrygiel@ikard.pl)

Warszawa, dnia 11.10.2021r.

## PROTOKÓŁ




**Protokół z otwarcia ofert na** "Wykonanie po przeglądzie napraw zasilaczy UPS w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy" przy ul. Alpejskiej 42 z dnia 08.10.2021.

Wpłynęły oferty :


1. ENERGY LAB  
Ul. Zagórze 13a  
61-112 Poznań  
Oferta cena brutto 43 518,63 zł
2. P.I.W CAMCO Sp. z o. o.  
Ul. Światowida 47b lok.22  
03-144 Warszawa  
Oferta cena brutto 42 582,60 zł

Wybrano firmę : P.I.W CAMCO Sp. z o. o. ul. Światowida 47b lok.22,03-144 Warszawa  
Najniższa cena brutto ; 42 582,00 zł.

Komisja w składzie;

- 1) Mariusz Dalba.....
- 2) Andrzej Górski.....
- 3) Michał Zarzycki.....

Zatwierdził :

Zastępca Dyrektora  
ds. Techniczno-Administracyjnych  
  
mgr Zygmunt Mroziński