



tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11
fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, dn. 27.11.2023 r.

IK.A.065.206.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZADANIE: Wykonanie poprzeglądowych napraw w zasilaczach UPS w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. Alpejskiej 42

1. Przedmiot zamówienia:

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie poprzeglądowych napraw w zasilaczach UPS w budynkach przy ul. Alpejska 42, w Warszawie.

2. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie prac naprawczych w zasilaczach UPS w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii.

Zestawienia prac do wykonania poniżej.

1. Naprawa zasilacza UPS SURT 2000 XLI

- dostawa akumulatorów.
 - demontaż zużytych akumulatorów.
 - montaż nowych akumulatorów.
 - utylizacja uszkodzonych akumulatorów.
 - testy pracy zasilacza UPS po wymianie akumulatorów,
- Ilość do wymiany 4 sztuki baterii sbl 9-12.

2. Naprawa zasilacza UPS Symmetra 160k

- dostawa akumulatorów.
- demontaż zużytych akumulatorów.
- montaż nowych akumulatorów.
- utylizacja uszkodzonych akumulatorów.
- testy pracy zasilacza UPS po wymianie akumulatorów.

Ilość do wymiany 36 sztuk kaset x 8 baterii 9ah(sybtu2-PLP)

3. Naprawa zasilacza UPS SURT 10000 xli

- dostawa akumulatorów.
- demontaż zużytych akumulatorów.
- montaż nowych akumulatorów.
- utylizacja uszkodzonych akumulatorów.
- testy pracy zasilacza UPS po wymianie akumulatorów.

Ilość do wymiany 64 sztuki baterii wp 5-12.

4. Naprawa zasilacza UPS SURT 10000 XLI

- dostawa akumulatorów.
- demontaż zużytych akumulatorów.
- montaż nowych akumulatorów.
- utylizacja uszkodzonych akumulatorów.
- testy pracy zasilacza UPS po wymianie akumulatorów, wentylatorów.

Ilość do wymiany 32 sztuki baterii CSB 5ah

5. Naprawa zasilacza UPS SURT 2000 XLI

- dostawa akumulatorów.
- demontaż zużytych akumulatorów.
- montaż nowych akumulatorów.
- utylizacja uszkodzonych akumulatorów.
- testy pracy zasilacza UPS po wymianie akumulatorów.

Ilość do wymiany 4 sztuki baterii 9ah APCRB31

6. Naprawa zasilacza UPS SURT 2000 XLI

- dostawa akumulatorów.
- demontaż zużytych akumulatorów.

- montaż nowych akumulatorów.
- utylizacja uszkodzonych akumulatorów.
- testy pracy zasilacza UPS po wymianie akumulatorów.

Ilość do wymiany 4 sztuki baterii 9ah APCRB31

7. Naprawa zasilacza UPS SURT 2000 XLI

- dostawa akumulatorów.
- demontaż zużytych akumulatorów.
- montaż nowych akumulatorów.
- utylizacja uszkodzonych akumulatorów.
- testy pracy zasilacza UPS po wymianie akumulatorów.

Ilość do wymiany 4 sztuki baterii 9ah APCRB31

8. Naprawa zasilacza UPS Gamatronik PTSA 30 kVA

- dostawa akumulatorów.
- demontaż zużytych akumulatorów.
- montaż nowych akumulatorów.
- utylizacja uszkodzonych akumulatorów.
- testy pracy zasilacza UPS po wymianie akumulatorów.

Ilość do wymiany 64 sztuki baterii 26ah SSB

9. Naprawa zasilacza UPS AROS Sentinel XR 5000

- uszkodzony wiatrak do wymiany

W wycenie należy uwzględnić utrudnienia związane z wykonaniem prac w czynnych obiektach służby zdrowia (konieczność wykonywania niektórych prac w nocy lub w dni wolne od pracy). Harmonogram prac zostanie ustalony z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy.

Z dokonanych napraw należy sporządzić protokoły.

Protokoły powinny zawierać :

- datę wykonania naprawy (wymiany), nr protokołu.
- oznaczenie obiektu objętego pracami(adres).
- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia urządzenia do dalszej eksploatacji.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej naprawy.

Wykonawca dostarcza Zamawiającemu Każdorazowo oryginał protokołu.

3. Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram wykonania napraw

- Termin wykonania usługi – od dnia podpisania umowy do **15.12.2023r.**
- Protokoły będą sporządzane w dniu wykonywania poszczególnych napraw zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni po wykonaniu całości zamówienia, dostarczeniu kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu Zamawiającemu faktury za wykonane czynności.

4. Informacje ogólne

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający umożliwi uzupełnienie przesłanej oferty na wezwanie przez Zamawiającego.

5. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

1. **Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.**
2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

- Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty (uprawnienia w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych).
- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przeglądów UPS.

6. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta na wykonanie napraw powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „*Oferta na wykonanie po przeglądowych napraw w zasilaczach UPS budynków Narodowego Instytutu Kardiologii*”
2. Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Termin składania ofert: do 01.12.2023r., do godz. 10⁰⁰ Kancelaria Ogólna

8. Otwarcie ofert: 01.12.2023r., godz. 10³⁰

8. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

9. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Narodowego Instytutu

Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, Kancelaria Ogólna

2. **Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.**
3. **Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.**

10. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Krzysztof Reda – Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych, tel. 572-005-691 (poniedziałek – piątek w godz. 7³⁰-15⁰⁵).